

l'AFNOR édite une spécification pour la fabrication industrielle et la confection artisanale (ref : AFNOR SPEC S76-001). La notice ci-dessous se limite à la confection artisanale.

## Réception

- Laver les tissus réceptionnés selon les recommandations de lavage

## Fabrication

- Avant la production
  - Si on travaille dans un espace partagé
    - nettoyer machines et plans de travail
      - eau savonneuse
      - éthanol 90°C
    - porter un masque
    - se laver les mains
  - Si on travaille à plusieurs
    - porter un masque
    - respecter les gestes barrières
    - se laver les mains

## Recommandations AFNOR

### pour la production artisanale

- Utiliser des étoffes serrées, lisses et non irritantes
- Assembler en deux ou trois couches
- Utiliser des étoffes suffisamment souples pour s'appliquer autour du visage pour assurer l'étanchéité
- Utiliser des étoffes pas trop chaudes
- Ne pas utiliser d'agrafe dans la conception du masque barrière
- Ne pas faire de coutures verticales (allant du nez jusqu'au menton)



## **Après la production**

- Laver/désinfecter les masques produits
- Laver/désinfecter les emballages des masques
- Ensacher/empaqueter les masques individuellement ou par petits lots
  - Inclure la procédure de traçabilité, soit par masque, soit par lot (a minima nom du fabricant, moyen de contact et date de fabrication)

## **Avant distribution**

- Regrouper les masques (carton/sac poubelle) par établissement/demande
- Insérer les notices dans les emballages par établissement/demande
- Préparer un ensemble de notices accessibles sans avoir à ouvrir l'emballage
- Respecter les gestes barrières lors de la distribution